

QUELYD FLIZELIN

Stirtas tapetams neaustiniu pagrindu

Privalumai

- Lengvai dengiami voleliu arba teptuku
- Greitas klijavimo procesas ir sukibimas
- Vėliau šalinant tapetus nepalieka likučių ant sienos.
- Tinka tapetų klijavimui drėgnose patalpose ir virtuvėse.
- Sudėtyje yra antigrybelinių ir biocidinių priedų pelėsio prevencijai
- Paruošti klijai gali būti laikomi savaitę laiko

TAIKYMO SRITYS

- Tapetų neaustiniu pagrindu klijavimui
- Vinilinių tapetų neaustiniu pagrindu klijavimui
- Dažomiems tapetams neaustiniu pagrindu klijavimui

TECHNINĖS SAVYBĖS

Spalva	skaidri
Tipas	Modifikuoto krakmolo pagrindo klijai
Paruošimo laikas	Apie 10 min.
Atsparumas mikroorganizmams	Labai geras (priešpelėsinė ir priešgrybinė formulė)
Galutinai išdžiūna	apie 24 - 48
Darbo temperatūra	+10°C - +25°C

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Paruošimas turi atitikti statybos standartus.
- Sienos turi būti tvirtos, lygios, pilnai išdžiūvę, nedulkėtos, neriebaluotos, normalaus porėtumo.

DAŽYTI PAVIRŠIAI

- Pašalinti bet kokius atšokusius dažus ir nušveisti paviršius.
- Blizgius ir pusiau blizgius dažus, emaliuotą paviršių reikia nušveisti, kad taptų labiau porėtas. Pašalinti šveitimo dulkes.

SENI TAPETAI

- Pašalinti senus tapetus naudojant tapetams šalinti skirtą priemonę. Švariai nuplauti paviršių
- Labai porėtas paviršius turi būti nugruntuotas naudojant atskiestus tapetų klijus.
- Klijuojant tapetus ant naujų ar senų paviršių rekomenduojame kruopščiai nuplauti sienas.

KLIJŲ PARUOŠIMAS

- Įpilti reikiamą kiekį vandens į kibirą.
- Maišant berkite paketo turinį į vandenį. Intensyviai maišykite dar 30 sekundžių.
- Palikite 10 min. ir vėl išmaišykite.

Tapetų tipas	Šalto vandens kiekis l.	Dengiamas plotasm ²
Tapetai neaustiniu pagrindu	5	35
Dažomi tapetai neaustiniu pagrindu	4.5	30

KLIJŲ PADENGIMAS

- Naudodami volelį arba platų teptuką kruopščiai kljais padenkite sienos juostą šiek tiek platesnę nei tapetų rulonas.
- Įsitikinkite, kas kljais tolygiai padengtas visas kljuojamas plotas.
- Teptuku kljais patepkite vietas prie grindjuosčių.

TAPETŲ KLJAVIMAS

- Naudodami svambalą nubrėžkite vertikalią liniją ant sienos.
- Kljuodami pirmą tapetų juostą pristumkite ją prie linijos.
- Kitą tapetų juostą kljuokite prie priklijuotos juostos krašto.
- Naudodami tapetams kljuoti skirtą mentelę arba teptuką atsargiai spausdami iš viršaus žemyn ir iš centro į šonus pašalinkite oro burbulus ir kljų nelygumus.
- Išlyginkite siūles pagal tapetų gamintojo instrukcijas.
- Aštriu peiliu nupjaukite nereikalingas tapetų dalis prie grindjuosčių ir langų.
- Nedelsiant švaria drėgna kempine pašalinkite kljų likučius.
- Dažomus tapetus dažyti galima po 24 val.

PASTABOS

- Atidžiai perskaitykite tapetų kljavimo instrukciją ir vadovaukitės gamintojo rekomendacijų.
- Nepradėkite kljuoti tapetų nuo išorinio kampo.
- Šie kljai netinkami naudoti su tapetų kljavimo įrenginiu.

VALYMAS

Įrankiai gali būti valomi šiltu vandeniu.

IŠEIGA

1 pakuotė = 300 g apie 35 m²

PAKUOTĖ

300 g pakuotė

SAUGOJIMAS

- Apsaugoti nuo vandens, šalčio, nepalankaus oro sąlygų.
- Praplėštos ir atidarytos pakuotės turi būti nedelsiant uždarytos ir sunaudotos pirmiausia.
- Paruošti kljai gali būti laikomi savaitę laiko uždarytoje taroje nesant šalčiui.
- Tinkamumo laikas yra 12 mėnesių, sandėliuojant aukščiau paminėtomis sąlygomis.

SVEIKATOS IR SAUGUMO INFORMACIJA

Dėl sveikatos ir saugumo instrukcijų, pirmosios pagalbos priemonių, išsiliejimo ir surinkimo instrukcijų žiūrėkite Saugos duomenų lapą.

PAKAVIMAS

Kodas	Fasavimas	PCB	Genkodas
30080942			
30080941			

Atstovas Lietuvoje UAB „Bonderus“

Tel. 85 52505489

Mob. tel. +370 652 10059

info@bonderus.lt

www.bonderus.lt

